



## **ETM-348-001 - Dictamen sobre la fisuración aparecida en el Almacén regulador de aceite en Montoro [Exp. 732]**

**Id:** ETM-348-001

**Obra:** Dictamen sobre el Almacén regulador de aceite en Montoro (Córdoba)

**Ingeniero:** Eduardo Torroja Miret

**Fechas:** 1950.

**Signatura:** ETM-348/Caja 112/02

**Tipo de obra:** Informes y dictámenes técnicos.

**Descripción física:** Es una unidad documental simple

### **Alcance y contenido:**

#### **Documentación textual:**

1. 1950.03. Dictamen sobre la fisuración aparecida en el almacén regulador de aceite en Montoso. Nº 732.301. 15 hojas mecanografiadas y numeradas. Copia mecanográfica sin firmar y en carpetilla

### **Notas:**

En el Cuaderno de Proyectos del 722 al 746 del Inventario de la Oficina Técnica, aparece con el Nº 732. Almacén regulador del Aceite en Montoro

### **Descriptores:**

- Torroja Miret, Eduardo
  - España
  - Andalucía
  - Córdoba (provincia)
  - Montoro (Córdoba)
  - Naves industriales, almacenes y talleres
  - Arquitectura industrial
  - Depósitos de aceite
  - Informes técnicos
-