



ETM-381-005 - Hospital Clínico. Pabellón de consultorios [Ala Sur] [Exp. 841]

Id: ETM-381-005

Obra: Reconstrucción del Hospital Clínico de Madrid

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Arquitecto: Miguel de los Santos Nicolás; Pascual Bravo Sanfeliu; Agustín Aguirre López

Promotor: Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (1940-1965)

Empresa constructora: Constructora Hispánica S. A.

Fechas: 1957-1961.

Signatura: ETM-381-005/Caja 130

Tipo de obra: Edificación.

Descripción física: Es una unidad documental compuesta, formada por treinta y cuatro documentos: once textuales y veintitrés planos


Alcance y contenido:

Documentación textual:

1. 1958-01-31. Consultorios Ala Sur del Hospital Clínico... Certificación nº 1 (bis). Nº 841.401. Una hoja mecanografiada con membrete de la Constructora Hispánica S. A. Copia mecanográfica con sellos del Gabinete Técnico de la Junta de la Ciudad Universitaria, de la empresa y firmas autógrafas del arquitecto y aparejador
2. 1958-12-22. Consultorios Ala Sur del Hospital Clínico... Certificación nº 6 (bis). Nº 841.406. 2 hojas mecanografiadas con membrete de la Constructora Hispánica S. A. Copia mecanográfica con sellos del Gabinete Técnico de la Junta de la Ciudad Universitaria, de la empresa y firmas autógrafas del arquitecto y aparejador
3. 1957-01-14. Cálculo. Nº 841.502. 77 hojas manuscritas a lápiz y tinta con correcciones en tinta, lápiz de grafito y rojo sobre papel cuadrículado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, algunas numeradas. Borrador sin firmar. Intercalaba un croquis que pasa a planos con los mismos datos
4. 1957-07-15. Cálculo de las modificaciones. 1ª Modificación. Nº 841.505. 31 hojas manuscritas en tinta con correcciones en tinta y lápiz sobre papel cuadrículado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, numeradas. Borrador sin firmar.
5. 1957-09-20. 2ª Modificación. Cálculo Nº 841.506. 24 hojas manuscritas en tinta con correcciones en tinta y lápiz sobre papel cuadrículado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, numeradas. Borrador sin firmar



6. 1958-04-18. 3ª Modificación. Cálculo. Nº 841.511.33 hojas manuscritas en tinta y lápiz con correcciones sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, sin numerar. Borrador sin firmar
 7. 1958-05-30. Modificaciones de la estructura en zonas de pasillos por causa de los ventanales. Nº 841.514. 2 hojas manuscritas en tinta sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, sin numerar. Borrador sin firmar
 8. [1959-10-23]. Cubicaciones. Nº 841.517(1-2). 148 hojas manuscritas en tinta y lápiz con correcciones en tinta y lápiz de grafito y rojo, sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, con dos numeraciones. Borrador sin firmar. Fecha tomada del Inventario de la Oficina Técnica
 9. 1961-01-26. Modificación de la estructura. Cubicaciones. Nº 841.517(3). 5 hojas manuscritas en tinta y lápiz de grafito y azul, sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, numeradas. Borrador sin firmar
 10. 1959-08-29. Ampliación de consultorios en zona de naves ejecutadas. Cubicaciones. Nº 841.518. 2 hojas manuscritas en tinta sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, numeradas. Borrador sin firmar. Acompaña una hoja con croquis que pasan a planos con los mismos datos
 11. 1959-11. Nave A. Modificación motivada al suprimir el soporte 12P2. Nº 841.520. 5 hojas manuscritas en tinta y lápiz sobre papel cuadrulado con membrete de la Oficina Técnica de Eduardo Torroja, sin numerar. Borrador sin firmar. Acompaña una hoja con croquis que pasan a planos con los mismos datos
- Planos:**
12. 1958-04-15. Consultorios. Ala Sur. Naves A-B-C y A'. Detalles de forjados. Nº 841.206,4. Tres detalles en una hoja, escala 1:10. Copia van dyke sin firmar. Otro número en el verso
 13. 1958-04-15. Consultorios. Ala Sur. Recalces de cimientos. Nº 841.208. Catorce detalles en una hoja, escalas 1:20, 1:25 y 1:50. Copia van dyke sin firmar (Otra copia con otro número en el verso)
 14. [1958-02-21. Consultorios. Ala Sur. Detalles de escalera exterior. Nº 841.209,1. Once detalles en una hoja, escalas 1:20, 1:25 y 1:50. Copia van dyke sin firmar (Otra copia con otro número en el verso)
 15. 1958-04-15. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Planta de cimientos. Pantallas de contención. Nº 841.214. Cuatro detalles en una hoja, escalas 1:25 y 1:50. Copia van dyke sin firmar (Otra copia con otro número en el verso)
 16. 1958-04-15. Nave A. Planta de cimientos. Detalles. Nº 841.215. Cuatro detalles en una hoja, escala 1:50. Copia van dyke sin firmar (Otra copia con otro número en el verso) 1
 17. 1958-05-26. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Planta baja. Nº 841.216. Un detalle en una hoja, escala 1:25. Copia van dyke sin firmar (Otra copia con otro número en el verso)
 18. 1958-07-15. Consultorios. Naves A-B-C-A'. Nº 841.217,1. Una planta y ocho detalles en una hoja, escalas 1:10, 1:25 y 1:100. Copia van dyke sin firmar
 19. 1958-04-24. Consultorios. Ala Sur. Naves A-B-C-A'. Planta (+3,70). Apoyo sobre la estructura metálica. Nº 841.218. Tres detalles en una hoja, escala 1:10. Copia van dyke con correcciones a lápiz y sin firmar. (Otra copia con otro número en el verso)



20. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.219. Tres plantas, dieciséis detalles y cuatro cuadros en una hoja, varias escalas. Copia van dyke con correcciones a lápiz y sin firmar
21. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.219. Tres plantas, dieciséis detalles y cuatro cuadros en una hoja, varias escalas. Copia van dyke con correcciones en tinta azul, lápiz de grafito y rojo, con firma autógrafa y con el Nº 841.517 (3) en el verso
22. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave B. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.220. Tres plantas, dieciséis detalles y dos cuadros en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke con correcciones a lápiz y sin firmar.
23. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave B. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.220. Tres plantas, dieciséis detalles y dos cuadros en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke con correcciones en tinta azul, con firma autógrafa y con el Nº 841.517 (14) en el verso
24. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave C. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.221. Tres plantas, diez detalles y dos cuadros en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke sin firmar
25. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave C. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.221. Tres plantas, diez detalles y dos cuadros en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke con correcciones en tinta azul, con firma autógrafa y con el Nº 841.517 (15) en el verso
26. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave A'. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.222. Tres plantas y dos detalles en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke sin firmar
27. 1958-07-15. Consultorios. Ala Sur. Nave A'. Planta de cimientos (-3,20). Planta baja. Planta de cubiertas (+3,70). Nº 841.222. Tres plantas, diez detalles y dos cuadros en una hoja, escala 1:20 y 1:100. Copia van dyke con correcciones en tinta azul, lápiz de grafito y rojo, con firma autógrafa y con el Nº 841.517 (16) en el verso
28. 1958-09-01. Consultorios. Ala Sur. Naves A-B-C-A'. Plantas (+2,250) y (+3,700). Estructura metálica. Nº 841.223. Dos plantas y siete detalles en una hoja, escalas 1:5, 1:10 y 1:50. Copia van dyke sin firmar
29. 1958-09-01. Consultorios. Ala Sur. Naves A-B-C-A'. Soportes metálicos. Nº 841.224. Once detalles en una hoja, escala 1:20. Copia van dyke sin firmar
30. [1959-12-01]. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Modificación motivada al suprimir el soporte 12P2. Nº 841.226. Tres detalles en una hoja, escala 1:50. Copia van dyke con correcciones en tinta y sin firmar. Fecha tomada del Inventario de la Oficina Técnica
31. [1960-07-06]. Hospital Clínico. Consultorios. Piscina. Nº 841.227. Una planta y dos secciones en una hoja, [escala 1:20]. Copia van dyke sin firmar. Fecha tomada del Inventario de la Oficina Técnica
32. [1957-01-14]. [Cálculo. Croquis]. Detalle de la VB. [Nº 841.502]. Dos croquis a lápiz con anotaciones en tinta, escala 1:20, sobre papel de croquis. Estaba entre las hojas 73-74 del documento con los mismo datos



33. [1959-08-29]. [Ampliación de consultorios en zona de naves ejecutadas. Croquis]. Viga. Pisos bajo edificios construidos. Clínico. [Nº 841.518]. Tres croquis en lápiz de grafito y rojo, con anotaciones en lápiz y tinta sobre papel. Acompañaba al documento con los mismo datos

34. [1959-11]. Consultorios. Ala Sur. Nave A. Modificación motivada al suprimir el soporte 12P2]. [Nº 841.520]. Cinco croquis a lápiz y tinta sobre papel de croquis, tres a escalas 1:50 y 1:100 y dos a mano alzada. Acompañaba al documento con los mismo datos

Notas:

En el Cuaderno de Proyectos del 836 al 868 del Inventario de la Oficina Técnica, aparece con el Nº 841. Consultorios Ala Sur [Hospital Clínico]

Descriptor:

- Torroja Miret, Eduardo
- Santos Nicolás, Miguel de los
- Bravo Sanfeliu, Pascual
- Aguirre López, Agustín
- Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (1940-1965)
- Constructora Hispánica S. A.
- España
- Madrid (comunidad autónoma)
- Madrid
- Ciudad Universitaria (Madrid)
- Arquitectura asistencial y sanitaria
- Arquitectura docente y científica
- Ciudades universitarias
- Reparación y reconstrucción de edificios
- Estructuras de hormigón armado
- Hospitales y sanatorios